



Protokoll Schaubezirk 1

Dienstag, den 23.11.2021

Bruchriede, Wehmegraben, Heiseder Entwässerungsgraben

- Stationierung (500 m)
- Gewässerverlauf

Kategorien des Gewässerschauprotokolls
Details in anliegender Tabelle (s. Nummern)

- Gehölzpfllege/Staubeseitung
- Mahd
- ◆ Entwicklung
- ★★★ Sonstiges