
Gewässer- und Landschaftspflegeverband
Mittlere Leine
Schaubezirk 1
Schautag 1 - Montag, 18.11.2019
Bruchriede, Ellerngraben, Wehmegraben,
Heiseder Entwässerungsgraben
Kategorien des Gewässerschauprotokolls
Details in anliegender Tabelle (s. Nummern)
Mahd
Gehölzpflege/Staubeseitigung
Entwicklung
Sonstiges
Schaustrecke 2019
© OpenStreetMap contributors
MS, 2019-12-19, 52-243_Protokoll2019.qgs.qgz